



# Epifanes Satin Finish

## Einkomponenten Seidenglanzlack für Innen und Außen oberhalb der WL

### Verarbeitung

	Luftdruckspritzen	Pinsel / Rollen
Verdünnung nach Volumen	10 - 15 %	0-5%
Spritzdüse	1.3 mm - 1.5 mm	
Spritzdruck	2-3 bar	
Viskosität DIN-cup 4 mm	20 - 22 sec	

### Trockenzeiten bei 20°C / 65% RLF und 30 µm Trockenschichtdicke

Staubtrocken	Schleifbar	Überstreichbar
2 Stunden	24 Stunden	24 Stunden

### Empfohlener Systemaufbau

Nach Vorbehandlung des Untergrundes:

Polyester	Stahl	Holz	Aluminium
Epifanes Multi Marine Primer 1-2 Schichten	Epifanes Multi Marine Primer 3 Schichten	Epifanes Multi Marine Primer 1-2 Schichten	Epifanes Multi Marine Primer 1-2 Schichten
Epifanes Mono-urethane Yachtlack 2 Schichten			

### Anmerkung zum Systemaufbau

Erste Primerschicht ca. 20-25% verdünnt auftragen. Primerschichten dünn auftragen und zwischen den Schichten leicht mit P180-220 Trockenschleifpapier schleifen.  
Die Hochglanz Mono-urethane Lackschichten sind die wasserabstoßende Grundierung nach den Primerschichten.  
Hochglanzschichten nach dem Trocknen mit P360-400 schleifen.

### Verarbeitungshinweise

Für ein optimales Resultat immer zwei oder mehr Schichten Epifanes Satin Finish auftragen. Zwischen den Schichten leicht mit P320-360 Trockenschleifpapier schleifen. Eventuell mit Epifanes Farbverdünnung verdünnen.

### Schutzmaßnahmen

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes

Die Resultate unserer Farbprodukte und -Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsumstände nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkte müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden. Bei Erscheinen einer neuen Ausgabe des Technischen Datenblattes verliert dieses seine Gültigkeit.

Juni 2014